

SÄKERHETSBSIKTNING AV LEKMILJÖER

2018-09-13

Brf Soluret i Haninge





Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer

Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas

Plan- och bygglagen	PBL	2010:900
Boverkverkets byggregler	BBR	
Produktsäkerhetslagen	PSL	2004:451
Produktansvarslagen	SFS	1992:18
Ordningslagen	SFS	1993:1617
Europastandarden för lekredskap	SS-EN	1176
	SS-EN	1177

Förutsättningar/förbehåll

Underlagets stötdämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.

Allmänna anmärkningar/påpekanden

Angående märkning:

”Redskapet skall vara på läsbart och hållbart sätt märkt med minst följande uppgifter:

- tillverkarens/leverantörens eller den auktoriserade representantens adress;
- redskapets beteckning;
- markering för marknivån; och
- nummer och datum för denna Europeiska standard: EN 1176-1:1988”



Ansvar

Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet för lekplatsen, som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven i Plan- och bygglagen följs.

Lekplatsen skall årligen besiktigas.

Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J.

De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Felen är då av sådan art att följande två upplysningar bör beaktas.

Citat ur SS-EN 1176-7:8.2.5

”Om brister som riskerar säkerheten uppkommer medan lekplatsen är i drift, bör dessa omedelbart avhjälpas. Skulle detta inte vara möjligt, bör redskapet säkras mot användning genom att det tas ur bruk, nedmonteras eller görs obrukbart på annat sätt.”

Enligt brottsbalken.

Om lekredskap orsakar allvarlig personskada kan straffrättsligt ansvar yrkas mot fysisk person.

Har du några frågor angående besiktningen är du välkommen att kontakta mig via mejl eller telefon.

HSB STOCKHOLM
Mark & Trädgård

Patrik Stenskog
Certifierad besiktningsman
patrik.stenskog@hsb.se
010-442 11 84

**Felklassning****SANNOLIKHET****K
O
N
S
E
K
V
E
N
S**

	Stor	Mindre	Liten
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Typ av fel:

- A. Kan medföra risk för allvarlig skada.
Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B. Kan medföra mindre risk för mindre skada.
Kan medföra stor risk för liten skada.
- C. Kan medföra liten risk för mindre skada.
Kan medföra mindre risk för liten skada.

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Certifikat

nr CPL149:15

Härmed intygas att

Patrik Olof Stenskog

660711

uppfyller kraven som


Besiktningsman

enligt

kravspecifikation för certifiering av besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177
(version 2009-04-24)

2015-06-24

SERENO Certifiering AB



Certifikatet är giltigt t o m *)

2020-06-24







*) Villkor för certifikatets giltighet framgår av senaste certifieringsbeslut.








Årlig säkerhetsbesiktning har genomförts 2018-09-13 enligt nedan:







Uppdragsgivare Brf Soluret i Haninge
Kontaktperson Adrian Aspberg Förv. Hsb
Närvarande Patrik Stenskog
Lekplats/Adress Vallavägen 63-109 i Handen
Notering **Besiktningens omfattning gäller föreningens fasta lekredskap, stötdämpande underlag, basketplan, fasta parksoffor i anslutning till lekplats och dagvattenbrunnar.**

Drift- och underhållsplanering	Ja	Nej	Felklassning
Finns drift- och underhållsplaner för lekplats/lekplatser Enligt SS-EN 1176-7 ?		X	B
Finns besiktning och kontrollplan finns för lekplats/er? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 7.1.		X	B
Finns relevant information från lekredskapstillverkarens anvisningar (t ex. riktlinjer för löpande underhåll av redskapen)? Se SS EN 1176-7 avsnitt 8.1.1. och 8.2.9.		X	C
Finns hänvisningsskylt/skyltar finns på lekplats/lekplatser? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4.		X	B
Finns rutiner för åtgärder i händelse av olyckor/incidenter på lekplats? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.5.		X	B
Finns rutiner för underhåll? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.6 och 8.2.7.		X	B
Finns rutiner att spara dokumentation relaterade till driften av lekplats/lekplatser (t ex. kontroll/besiktningssprotokoll, underhållsinstruktioner, driftinstruktioner, monteringsanvisningar)? Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.3.		X	B






Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
GENERELLT	Lekredskapen saknar delvis märkning Enligt SS-EN 1176-1,7.1	C
Bild Nr	Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Vallavägen 63-65 (baksida).	
1		<ul style="list-style-type: none"> • Översiktsbild
2	<p>Sandlåda</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lågnivå på bakbarsand. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7
3	<p>Vippgunga Typ 2A</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Inga fel identifierade
4	<p>Lekställning med rutsch</p> 	






Utrustning		Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
5		<ul style="list-style-type: none"> Del av redskapet saknas. (visare). Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	C
6	<p>Gunga Typ 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
7	<p>Fast parksoffa i anslutning till lekplats</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
8	<p>Fast parksoffa i anslutning till lekplats</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Vallavägen 75 (baksida)			
9		<ul style="list-style-type: none"> Översiktsbild 	

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
<p>10</p> <p>Sandlåda</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
<p>11</p> <p>Vippgunga Typ 2A</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
<p>12</p> <p>Vippgunga Typ 2A</p> 		
<p>13</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Trasig sits Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	B
<p>14</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Löst handtag. Enligt SS-EN 1176-6,4.7 	B

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
15 Kompisgunga 		
16 	<ul style="list-style-type: none"> Ej installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar, (för högt monterat redskap). Enligt SS-EN 1176-7,5.2 	C
17 Lekställning med rutsch 		
18 	<ul style="list-style-type: none"> Ej installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar, (för högt monterat redskap). Enligt SS-EN 1176-7,5.2 	C
19 Gunga Typ 1 		
20 	<ul style="list-style-type: none"> Ej installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar, (för högt monterat redskap). Enligt SS-EN 1176-7,5.2 	C

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
21 Fasta parksoffor i anslutning till lekplats 	<ul style="list-style-type: none"> Inga fel identifierade 	
Följande utrustning/anmärkningar finns på lekplatsen: Vallavägen 85		
22 Basketplan 	<ul style="list-style-type: none"> Översiktsbild 	
23 Basketkorg 1 med bollplank 	<ul style="list-style-type: none"> Översiktsbild 	
24 Basketkorg 		
25 	<ul style="list-style-type: none"> Infästningsdetaljer saknas, (bultar och muttrar). Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	B

	Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
26	Bollplank 		
27		<ul style="list-style-type: none"> • Utskjutande spikar, (flertal ställen). Enligt SS-EN 1176-1,4.2.5 	B
28	Basketkorg 2 med bollplank 	<ul style="list-style-type: none"> • Översiktsbild 	
29	Basketkorg 		
30		<ul style="list-style-type: none"> • Stolpe till basketkorg avrostad. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	B

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
31 Bollplank 		
32 	<ul style="list-style-type: none"> • Utskjutande spikar, (flertal ställen). Enligt SS-EN 1176-1,4.2.5 	B
33 Underlag basketplan 		
34 	<ul style="list-style-type: none"> • Hål i asfalten. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	C
35 	<ul style="list-style-type: none"> • Hål i asfalten. Enligt SS-EN 1176-7,8.2.7 	C

Utrustning	Identifierade fel och anmärkningar	Felklassning
36 Brunnar 	<ul style="list-style-type: none">Inga fel identifierade	

Förbehåll: Underlagets stöddämpande egenskaper har ej testats enligt HIC.

I de fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni kontakta:

SERENO Certifiering AB
Drottning Kristinas Väg 61
Box 5604
114 86 STOCKHOLM
Tel: 08- 556 953 30
E-post: sereno@certifiering.se

Besiktigat den 2018-09-13
Utfärdande av protokoll 2018-09-14



Patrik Stenskog
Certifierad besiktningsman