

**Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats: Brf Soluret Vallavägen 63-109 Haninge**

Säkerhetsbesiktningen genomförd av: Lasses/Lekplatsbesiktning AB		Se bilaga	
Organisation	Lasses/Lekplatsbesiktning AB	Org.nr	559020-7659
	Träffgatan 5	Tel	08 – 742 04 88
	136 44 HANDEN	Mail	Lasse.winterstein@gmail.com
Besiktningssman	Lars Winterstein	Tel	073 – 430 42 34
<b>Innehar Certifikat nr CPL098:16 utfärdat av SERENO Certifiering AB</b>			
Klagomål	I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB Box 5609 114 86 STOCKHOLM, Tel: 08 – 556 953 30		

Uppdragsgivare		Se bilaga	
Organisation	PG Hiss & Fastighet Stockholm AB	Org.nr	556815-5633
	Box 685	Tel	022-777 00 00
	136 26 Haninge	Mail	martine@pghissfastighet.se
Kontaktman	Martine Prinselaar	Tel	073-518 55 83

Övriga närvarande vid säkerhetsbesiktningen		Se bilaga	

**Besiktningens objekt:**

Datum för besiktningen	2019-11-25		
Protokollet upprättat	2019-11-25		
Underskrift			

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:		Se bilaga	
Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11			
Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.) Ordningsslagen (OL.)			
Produktsäkerhetslagen (PSL.)			
Tillverkarens anvisningar			

Omfattning av säkerhetsbesiktningen		Se bilaga	
Säkerhetsbesiktning av fasta lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta)			
Omfattning har överenskommit med lekplatsens ägare		Sign. lekplatsägare	

Förklaring till felklassningar i protokollet		Se nedan
<b>A-fel:</b>	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada	
<b>B-fel:</b>	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada	
<b>C-fel:</b>	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada	
<b>!</b>	Besiktningsmannens påpekande	
<b>✓</b>	Inga fel identifierade	

### Felidentifiering, riskanalys och felklassning

**A-FEL** Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B-FEL** Normalt bör åtgärd utföras snarast.

**C-FEL** Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.

	Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.
--	--

### Resultat från säkerhetsbesiktning

Drift- och underhållsplaner				Se bilaga
	Finns	X	Saknas	
Tidigare fel	Åtgärdade		Kvarstår	
Fel nr	Felbeskrivning	Hänvisning		Klassning
1	Fungerande drift och underhållsplaner saknas	1176-7		C
Anvisningar från lekredskapstillverkare		SS-EN 1176-7, 8.1.1 och 8.2.9		
	Finns		Saknas	
Rutiner för åtgärder vid olycka/incident på lekplats		SS-EN 1176-7, 8.2.5		
	Finns		Saknas	
Rutiner för underhåll		SS-EN 1176-7, 8.2.6 och 8.2.7		
	Finns		Saknas	
<b>Besiktningsobjekt</b>		Lekplats		
<b>Beteckning</b>		Årlig säkerhetsbesiktning		
<b>Adress</b>		Vallavägen 63-109		
<b>Ort</b>		Handen		
<b>Hänvisningsskyltning</b>				Se bilaga
	Finns	X	Saknas	
Tidigare fel	Åtgärdade		Kvarstår	
Fel nr	Felbeskrivning:	Hänvisning		Klassning
2	Allmänna säkerhetsåtgärder	1176-7 8.2.4		C

## Lekredskap:

Redskap 1: Gungställning

Redskap 2: Vidbyggd rutschbana

Redskap 3: Gungställning

Redskap 4: Vippgunga

Redskap 5: Vippgunga

Redskap 6: Sandlåda

## Översiktsbild:



Beskrivning av fel:

Nr 1. Fungerande drift och underhållsplan för lekplatsen saknas. Då ett antal fel av olika klassningsgrader framkommit vid besiktningen bedöms besiktningsobjektet sakna fungerande drift- och underhållsplaner.

Nr 2. Hänvisningsskylt för lekplatsen saknas. Informationsskylt med adress för lekplatsen, telefonnummer till ägaren/förvaltaren av lekplatsen i händelse av fel/skadegörelse på lekredskap och telefonnummer 112 vid händelse av olycka.



Redskap 1	Gungställning		Fallhöjd	1400 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
3	Rutinmässigt underhåll		1176-7 8.2.6	<b>B</b>
4	Identifiering av redskap		1176-1 7.1	<b>C</b>



#### Beskrivning av fel:

Nr 3. Påfyllning av stötdämpande material upp till korrekt nivå, finns djupa gropar under gungsitsar i dess viloläge, minsta djup av det stötdämpande materialet ska vara 300 mm. Se markering för marknivå.

Nr 4. Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande, tillverkarens/leverantörens eller auktoriserads ombuds namn & adress, redskapets beteckning och tillverkningsår, nummer & datum för denna Europa standard, dvs. EN 1176-1: 2017

Redskap 2	Vidbyggd rutschbana		Högsta plattform	1350 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
5	Rutinmässigt underhåll		1176-7 8.2.6	C
6	Identifiering av redskap		1176-1 7.1	C



Beskrivning av fel:

Nr 5. Påfyllning av stötdämpande material upp till korrekt nivå, se markering för marknivå.

Nr 6. Rutschbanor ska märkas enligt avsnitt 7 i EN 1176–1:2017.

Redskap 3	Gungställning		Fallhöjd	1000 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
7	Identifiering av redskap		1176-1 7.1	C



Beskrivning av fel:

Nr 7. Gungor ska märkas enligt avsnitt 7 i EN 1176–1:2017.



Redskap 4	Vippgunga typ 2A		Fallhöjd	600 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
8	Rutinmässigt underhåll		1176-7 8.2.6	C
9	Identifiering av redskap		1176-1 7.1	C



Beskrivning av fel:

Nr 8. Efterdragning av infästningar på handtag, de yttre stoppen sitter lösa se foto.

Nr 9. Vippgunga ska märkas enligt avsnitt 7 i EN 1176–1:2017.

Redskap 5	Vippgunga typ 2A		Fallhöjd	600 mm
Tillverkare	Hags	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
10	Identifiering av redskap		1176-1 7.1	C



Beskrivning av fel:

Nr 10. Vippgunga ska märkas enligt avsnitt 7 i EN 1176–1:2017.

Redskap 6	Sandlåda		Fallhöjd	<100 mm
Tillverkare	Saknas	Produktnamn	Saknas	
ID-märkning	Saknas	Produkt nr	Saknas	
Fel:	Beskrivning av fel		Hänvisning	Klassning
	Inga fel identifierade			✓



## Lasses Lekplatsbesiktning AB

*Innehar Certifikat nr CPL098:16 utfärdat av SERENO Certifiering AB*

**Besiktningsman**

**Lars Winterstein**

Datum: 2019-11-25